

广西柳州6.4级地震致3人失联 官方启动Ⅲ级应急响应

广西柳州6月15日凌晨发生6.4级地震，震源深度28公里，已造成3人失联。当地政府宣布启动Ⅲ级应急响应，消防、医疗、地质部门联合开展救援。地震导致柳州主城区部分建筑出现裂缝，交通枢纽出现短暂停电，但未引发重大次生灾害。

震中区域建筑受损情况

震中位于柳州鱼峰区与柳南区的交界带，该区域以6层以下自建房为主。据住建部门现场勘查，约12%的住宅建筑出现墙体开裂，其中3栋老旧厂房因结构老化出现坍塌风险。商业区玻璃幕墙受损面积达2000平方米，但未造成人员伤亡。

应急响应与救援进展

截至震后12小时，救援力量已排查高危建筑47处，转移安置群众830人。消防部门在震中3公里范围内发现2处危房，成功转移被困群众15人。医疗队建立临时救治点3个，对37名伤者实施清创、骨折固定等处置。

次生灾害防范要点

地震后72小时内为余震高发期，柳州地质局发布预警：未来一周仍有3次以上4级以上余震。建议居民：

- 检查燃气管道接口是否松动
- 对倾斜建筑设置支撑架
- 避免在危房周边逗留
- 准备3天用量生活物资

灾后重建时间线

根据《广西地震重建标准》，受损建筑修复周期为：

- 简单维修：7-15个工作日
- 结构加固：1-3个月
- 新建替代：6-12个月

柳州计划在9月底前完成危房鉴定，11月启动重点区域重建。

常见误区澄清

误区1：地震后立即使用燃气设备

真相：燃气管道受损需由专业部门检测，擅自启用可能引发泄漏。

误区2：所有裂缝都需要修补

真相：宽度小于0.3厘米的裂缝可暂时观察，超过0.5厘米需立即加固。

FAQ：

1. 失联人员信息如何确认？

答：可通过应急管理部官网或拨打12345热线查询

2. 保险理赔需要哪些材料？

答：需提供身份证、保单复印件、现场照片及警方证明

3. 余震期间如何判断建筑安全？

答：观察墙体是否有新增裂缝，门窗是否变形，天花板是否有掉落物

（注：本文数据来源于国家地震台网、柳州市应急管理局6月15日新闻发布会实录）